

### Exercice 1

Un alternateur triphasé porte sur sa plaque signalétique les indications suivantes : 220V/380V ; 50Hz ; 1500tr/min ; couplage étoile.

On entraîne l'alternateur à la vitesse nominale et on relève la caractéristique à vide relative à une phase.

$i_e$ (A)	0	0,25	0,50	0,75	1	1,25	1,50	1,75	2	2,25	2,50	2,75
$E_o$ (V)	0	75	150	190	211,67	227,50	240	248,83	255,50	262,50	266,67	271,67

- L'essai en court-circuit a donné :  $I_e = 0,50A$  ;  $I_{cc} = 25A$ .
  - L'essai sur charge purement inductive a donné :  $I_d = 40A$  ;  $I_e = 2A$  ;  $U_d = 363,731V$ .
  - La résistance mesurée à chaud entre deux bornes du stator :  $R = 1,3\Omega$ .
1. On demande de déterminer les éléments  $\lambda\omega$  et  $\alpha$  de l'alternateur dans l'hypothèse de POTIER.
- Dans la suite du problème on adoptera pour les éléments les valeurs suivantes :  $\lambda\omega = 0,5\Omega$  et  $\alpha = 0,02$ .
2. On envisage d'utiliser cet alternateur pour alimenter sous sa tension nominale une charge qui absorbe un courant de 30A avec un facteur de puissance  $\cos\varphi = 0,8$  AR.
- 2.1. On demande de déterminer dans l'hypothèse de POTIER le courant d'excitation  $i_e$ .
- 2.2. Sachant que la tension d'excitation est  $U_e = 25V$  et les pertes constantes valent 360W, on demande de déterminer le rendement de l'alternateur à ce régime de fonctionnement.

### Exercice 2

Un récepteur triphasé couplé en étoile est constitué de 3 impédances :


- $Z_1$  : résistance de  $50\Omega$  entre la phase 1 et le neutre N
- $Z_2$  : résistance de  $30\Omega$  en série avec une inductance de 127mH.  $Z_2$  entre la phase 2 et le neutre N
- $Z_3$  : résistance de  $20\Omega$  en série avec une capacité de  $159\mu F$ .  $Z_3$  entre la phase 3 et le neutre N

Le récepteur est alimenté par un réseau triphasé 230V – 50Hz

1. En prenant  $V_1$  comme origine des phases
  - 1.1. Calculer  $I_1$  ;  $I_2$  ;  $I_3$  ;  $I_N$
  - 1.2. Calculer  $P_1$ ,  $P_2$  et  $P_3$  les puissances consommées par  $Z_1$ ,  $Z_2$  et  $Z_3$
  - 1.3. Vérifier que  $P_1 + P_2 + P_3$  est différent de  $W_1 + W_2$  avec  $W_1$  et  $W_2$  les puissances relevées par la méthode des deux wattmètres
2. On débranche le neutre. En prenant  $U_{12}$  comme origine des phases
  - 2.1. Calculer  $I_1$  ;  $I_2$  ;  $I_3$
  - 2.2. Calculer  $P_1$ ,  $P_2$  et  $P_3$  les puissances consommées par  $Z_1$ ,  $Z_2$  et  $Z_3$
  - 2.3. Vérifier que  $P_1 + P_2 + P_3$  est égal  $W_1 + W_2$  avec  $W_1$  et  $W_2$  les puissances relevées par la méthode des deux wattmètres

### Exercice 3

Un moteur asynchrone triphasé 230V/400V est modélisé pour une phase par le schéma ci-dessous :



- $X_m$  : Réactance magnétisante
- $R_F$  : Résistance des pertes fer
- $X$  : Réactance totale de fuite vue du stator
- $r$  : résistance totale vue du stator
- $g$  : glissement
- $V$  : tension simple du réseau d'alimentation

Deux essais sont réalisés sur le moteur :

- Essai à vide sous tension nominale :  $P_0 = 5,1\text{kW}$  et  $I_0 = 86\text{A}$
- Essai en charge nominale : Les valeurs sont celles de la plaque signalétique, soient  $P_u = 110\text{kW}$  ;  $1484\text{ tr}\cdot\text{min}^{-1}$  ;  $\cos \varphi = 0,85$ .

Le moteur est alimenté par un réseau triphasé 230V/400V – 50Hz

On néglige les pertes mécaniques ainsi que les pertes par effet Joule au stator.

On note :  $P_u$  : Puissance utile ;  $P_{tr}$  : Puissance transmise au rotor ;  $\Omega$  : vitesse angulaire du rotor ;  $\Omega_s$  : vitesse angulaire de synchronisme ;  $N_s$  : vitesse de synchronisme en tr/min et  $N$  : vitesse du rotor en tr/min

1. Déterminer le couplage des enroulements statoriques
2. Déterminer le nombre de pôles du moteur
3. Déterminer les pertes fer
4. Pour le fonctionnement à vide ; calculer
  - 4.1. Le facteur de puissance
  - 4.2. La puissance magnétisante
5. Pour le fonctionnement nominal ; calculer
  - 5.1. Le glissement
  - 5.2. La puissance transmise au rotor
  - 5.3. Le courant absorbé par le moteur
  - 5.4. Les pertes Joules rotoriques
  - 5.5. Le rendement
  - 5.6. Le couple utile
  - 5.7. La valeur efficace du courant  $I'$
6. Calculer la résistance  $R_F$  et la réactance  $X_m$
7. Calculer la résistance  $r$  et la réactance  $X$
8. A partir de la relation  $P_u = T_u \times \Omega$  ; montrer que  $P_{tr} = T_u \times \Omega_s$

# Electrotechnique

## Exercice 3

### 1) Couplage du moteur

La tension composée du moteur réseau est égal à la grande tension du moteur donc couplage étoile.

### 2) nombre de pôles

$$N_s = \frac{60s}{p} \Rightarrow p = \frac{60s}{N_s}$$

$$p = \frac{60 \times 50}{1500}$$

$$p = 2 \text{ donc } \text{ona } \boxed{4 \text{ pôles}}$$

### 3) Les pertes fer

$$P_o = P_{\text{fs}} + P_{\text{ms}} + P_m \quad \text{or } P_{\text{fs}} = P_m = 0$$

$$\boxed{P_{\text{fs}} = P_o = 5,1 \text{ kW}}$$

4)

### 4.1) facteur de puissance

$$P_o = \sqrt{3} U I_o \cos \phi \Rightarrow \cos \phi = \frac{P_o}{\sqrt{3} U I_o}$$

$$\cos \phi = \frac{5,100}{\sqrt{3} \times 400 \times 86} = 0,086$$

$$\boxed{\cos \phi = 0,086 = \frac{8,6\%}{100}}$$

### 4.2) Puissance magnétisante

$$Q_o = P_o \tan \phi = 5,1 \cdot 10^3 \times \tan(\cos^{-1}(0,086))$$
$$\boxed{Q_o = 59082,613 \text{ VAR}}$$

### 5.1) le glissement

$$g = \frac{N_s - N_r}{N_s} = \frac{1500 - 1486}{1500}$$
$$\boxed{g = 0,011}$$

### 5.2)

$$P_m = P_u + P_m \quad \text{or } P_m = 0$$

$$P_m = P_u \quad \text{or } P_u = (1-g) P_{Tn}$$

$$\Rightarrow P_{Tn} = \frac{P_u}{1-g} = \frac{110 \cdot 10^3}{1-0,011}$$

$$\boxed{P_{Tn} = 111223,458 \text{ W}}$$

### 5.3) Le courant absorbé par le moteur

$$P_m = P_{\text{fs}} + P_{Tn}$$

$$= 5,1 \cdot 10^3 + 111223,458$$

$$\boxed{P_m = 116,323,458 \text{ W}}$$

$$P_u = \sqrt{3} U I_a \cos \phi$$

$$\Rightarrow I_a = \frac{P_u}{\sqrt{3} U \cos \phi} = \frac{116,323,458}{\sqrt{3} \times 400 \times 0,95}$$

$$\boxed{I_a = 137,528 \text{ A}}$$

### 5.4) Pertes joules rotorique

$$P_{\text{dr}} = g P_m$$

$$= 0,011 \times 111223,458$$

$$\boxed{P_{\text{dr}} = 1223,458 \text{ W}}$$

5.5) Rendement

$$\eta = \frac{P_u}{P_a} = \frac{110 \cdot 10^3}{116323,458}$$

$$\eta = 0,946 \text{ soit } 94,6\%$$

5.6) Couple utile

$$C_u = \frac{60 P_u}{2\pi N} = \frac{60 \times 110 \cdot 10^3}{2\pi \times 1484}$$

$$C_u = 707,832 \text{ N.m}$$

5.7) Valeur de  $I'$

$$I = I_0 + I' \Rightarrow I' = I - I_0$$

$$I' = 197,528 \angle -\cos^{-1}(0,85) - (46 \angle -\cos^{-1}(0,086))$$

$$I' = 161,551 \angle -0,1110$$

donc la valeur efficace de  $I'$  est

$$I' = 161,551 \text{ A}$$

1) Calculons  $R_f$  et  $X_m$

\*  $R_f$

$$P_g = 3 R_f I_{0a}^2 \text{ avec } I_{0a} = I_0 \cos \phi_0$$

$$\Rightarrow R_f = \frac{P_g}{3(I_0 \cos \phi_0)^2}$$

$$R_f = \frac{3V^2}{P_g}$$

$$R_f = \frac{3 \times 230^2}{5,1 \cdot 10^3}$$

$$R_f = 31,119 \Omega$$

\*  $X_m$

$$X_m = \frac{3V^2}{Q_0} = \frac{3 \times 230^2}{59082,619}$$

$$X_m = 31,119 \Omega$$

$$X_m = 2,686 \Omega$$

7) Calculons  $r$  et  $x$

$$P_{tr} = 3 \frac{r}{s} I'^2$$

$$3rI'^2 = P_{tr} s$$

$$r = \frac{P_{tr} s}{3I'^2}$$

$$= \frac{111223,458 \times 0,011}{3 \times (161,551)^2}$$

$$r = 0,016 \Omega$$

\* Pour  $X$

$$I'^2 = \frac{V^2}{\left(\frac{r}{s}\right)^2 + X^2}$$

$$Q_x = 3XI'^2 \Rightarrow X = \frac{Q_x}{3I'^2}$$

$$Q_x = Q_a - Q_0$$

$$Q_a = P_a \tan \phi_0$$

$$= 116323,458 \tan(\cos^{-1}(0,85))$$

$$Q_a = 72090,805 \text{ VAR}$$

$$Q_x = 72090,805 - 59082,619$$

$$Q_x = 13008,186 \text{ VAR}$$

$$X = \frac{13008,186}{3 \times (161,551)^2}$$

$$X = 0,166 \Omega$$

8) Montrons que  $P_{tr} = T_u \Omega_s$


$$P_u = T_u \Omega_R = T_{em} \times \Omega_R$$

$$T_u = T_{em}$$

$$P_{tr} = T_{em} \Omega_s \text{ d'où } P_{tr} = T_u \Omega_s$$

## Exercice 2

1)  
1.1)



calculons  $I_1$ ,  $I_2$ ,  $I_3$  et  $I_N$

$$V_1 = \frac{230}{\sqrt{2}} \angle 0 = 132,79 \angle 0$$

$$V_2 = 132,79 \angle -120$$

$$V_3 = 132,79 \angle 120$$

$$V_1 = Z_1 I_1 \Rightarrow I_1 = \frac{V_1}{Z_1} = \frac{132,79 \angle 0}{50 \angle 0}$$

$$I_1 = 2,656 \angle 0$$

$$I_2 = \frac{V_2}{Z_2}$$

$$Z_2 = R_2 + L \omega j$$

$$= 30 + (0,127 \times 1000 \pi) j$$

$$Z_2 = 49,919 \angle 53,060$$

$$I_2 = \frac{132,79 \angle -120}{49,919 \angle 53,060}$$

$$I_2 = 2,660 \angle -173,06$$

$$I_3 = \frac{V_3}{Z_3}$$

$$Z_3 = R_3 + \frac{1}{j \omega C}$$

$$= 20 - \left( \frac{1}{159 \cdot 10^{-6} \times 1000 \pi} \right) j$$

$$Z_3 = 28,298 \angle -45,028$$

$$Z_3 = 28,298 \angle -45,028$$

$$I_3 = \frac{132,79 \angle 120}{28,298 \angle -45,028}$$

$$I_3 = 4,693 \angle 165,028$$

$$I_N = I_1 + I_2 + I_3$$

$$= 2,656 \angle 0 + 2,660 \angle -173,06 + 4,693 \angle 165,028$$

$$I_N = 4,605 \angle 168,844$$

1.2)

Calculons  $P_1$ ,  $P_2$  et  $P_3$

$$P_1 = \sqrt{3} U I_1 \cos \phi_1$$

$$= \sqrt{3} \times 230 \times 2,656 \cos(0)$$

$$P_1 = 1058,075 \text{ W}$$

$$P_1 = R I_1^2$$

$$= 50 \times 2,656^2$$

$$P_1 = 352,717 \text{ W}$$

$$P_2 = \sqrt{3} U I_2 \cos \phi_2$$

$$= \sqrt{3} \times 230 \times 2,66 \cos(-173,06)$$

$$P_2 = R_2 I_2^2 = 30 \times 2,66^2$$

$$P_2 = 212,268 \text{ W}$$

$$P_3 = \sqrt{3} U I_3 \cos \phi_3$$

$$= \sqrt{3} \times 230 \times 4,693 \times \cos(165,028)$$

$$P_3 = R_3 I_3^2$$

$$= 20 \times 4,693^2$$

$$P_3 = 440,485 \text{ W}$$

1.3) Vérifions  $P_1 + P_2 + P_3 \neq W_1 + W_2$

$$W_1 = U_{13} I_1 \quad \text{et} \quad W_2 = U_{23} I_2$$

$$W = W_1 + W_2$$

$$= (U_{13} \times I_1) + (U_{23} \times I_2)$$

$$= (V_1 - V_3) I_1 + (V_2 - V_3) I_2$$

$$W = V_1 I_1 + V_2 I_2 - V_3 (I_1 + I_2)$$

selon la loi des mailles

$$I_N = I_1 + I_2 + I_3 \Rightarrow I_1 + I_2 = I_N - I_3$$

donc

$$W = V_1 I_1 + V_2 I_2 - V_3 (I_N - I_3)$$

$$= \frac{V_1 I_1}{P_1} + \frac{V_2 I_2}{P_2} + \frac{V_3 I_3}{P_3} - V_3 I_N$$

Par identification on a:

$$W = P_1 + P_2 + P_3 - V_3 I_N \text{ donc}$$

$$W_1 + W_2 \neq P_1 + P_2 + P_3$$

2)

$$\begin{cases} I_1 + I_2 + I_3 = 0 \\ U_{12} - Z_1 I_1 + Z_2 I_2 = 0 \\ U_{23} - Z_2 I_2 + Z_3 I_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_1 = -(I_2 + I_3) & (1) \\ U_{12} + Z_1 I_2 + Z_1 I_3 + Z_2 I_2 = 0 & (2) \\ U_{23} - Z_2 I_2 + Z_3 I_3 = 0 & (3) \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_1 = -(I_2 + I_3) \\ U_{12} + I_2 (Z_1 + Z_2) + Z_1 I_3 = 0 \\ U_{23} - Z_2 I_2 + Z_3 I_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_1 = -(I_2 + I_3) \\ I_2 (Z_1 + Z_2) + Z_1 I_3 = -U_{12} & (2) \times Z_3 \\ -Z_2 I_2 + Z_3 I_3 = -U_{23} & (3) \times (-Z_1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} Z_3 I_2 (Z_1 + Z_2) + Z_1 Z_3 I_3 = -U_{12} Z_3 & (1) \\ Z_1 Z_2 I_2 - Z_1 Z_3 I_3 = U_{23} Z_1 & (2) \end{cases}$$

$$(1) + (2): Z_3 I_2 (Z_1 + Z_2) + Z_1 Z_2 I_3 = U_{23} Z_1 - U_{12} Z_3$$

$$I_2 (Z_3 (Z_1 + Z_2) + Z_1 Z_2) = U_{23} Z_1 - U_{12} Z_3$$

$$I_2 = \frac{U_{23} Z_1 - U_{12} Z_3}{Z_3 (Z_1 + Z_2) + Z_1 Z_2}$$

$$\text{Rem} \begin{cases} (Z_1 + Z_2) I_2 + Z_1 I_3 = -U_{12} \times (Z_2) \\ -Z_2 I_2 + Z_3 I_3 = -U_{23} \times (Z_1 + Z_2) \end{cases}$$

$$Z_2 Z_1 I_3 + Z_3 (Z_2 + Z_1) I_3 = -U_{12} Z_2 - U_{23} (Z_1 + Z_2)$$

$$I_3 = \frac{-U_{12} Z_2 - U_{23} (Z_1 + Z_2)}{Z_2 Z_1 + Z_3 (Z_2 + Z_1)}$$

$$I_1 = -(I_2 + I_3)$$

$$I_1 = - \left[ \frac{U_{23} Z_1 - U_{12} Z_3}{Z_3 (Z_1 + Z_2) + Z_1 Z_2} + \frac{-U_{12} Z_2 - U_{23} (Z_1 + Z_2)}{Z_2 Z_1 + Z_3 (Z_2 + Z_1)} \right]$$

$$I_2 = \frac{-1 \cdot Z_3}{(1,180)(28,298 / 45,028)} \times 230 \angle 120 + 50 \angle 0 \times 230 \angle 120$$

$$I_2 = \frac{14,14,9 \angle 45,028}{(1,112,608 / 8,032) + 2495,95 / 53,060}$$

$$I_2 = 2,86 \angle -169,64$$

$$I_3 = 3,11 \angle 99,468$$